ANIBAL GONZALEZ ALVAREZ-OSSORIO ARQUITECTO
CALLE VARFLORA
PROPIETARIO  Testamentaria de Dª Antonia Labraña
MEDICION: 119°22 METROS CUADRADOS
TASACION 33.215.04 PESETAS
AÑO 19.10

A STATE OF THE STA THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PERSON AND THE PROPERTY OF SHATE STATE STATE STATE STATE OF STATES OF STATES 33.611 83,215,04 ATTENDED TO SEE STATE OF THE ST



ofuley souten soil enait shelper at -. SMELL

-majors Jamp se valos feb amos al -. Hipiwhile

DON ANIBAL GONZALEZ ALVAREZ OSSORIO ARQUITECTO POR LA REAL ACADE MIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.

le liquierde tiene ones metros ouerente ocnificatros.

CERTIFICO: que he reconocido medido y tasado la casa situada en esta Ciudad en la calle de Varflora número cuarenta y seis, de cuyas operaciones ha resultado lo que á continuacion se detalla.

derecha de calle Varflora, cerca de su union con el Paseo de cristobal Colon. Esta casa juntamente con la siguiente que ocupa el número cuarenta y ocho, forma un grupo de analoga construccion y disposicion.

LINDEROS .- Por la derecha linda con casa número cuarenta y cuatro de la misma calle; por el fondo con casa números treinta y tres treinta y cinco y treinta y siete de la calle de Antonia Diaz y por la izquierda con el número

cuarenta y ocho que segun queda dicho, tiene analogas condiciones a la que se describe.

LINEAS .- La fachada tiene diez metros veinte

centímetros lineales; la medianeria de la derecha once me
tros cuarenta centímetros; la longitud del fondo alcanza

diez metros setenta centímetros y por último la linea de

la izquierda tiene once metros cuarenta centímetros.

SUPERFICIE .- La forma del solar es casi rectangular y la superficie del mismo tiene ciento diez y nueve metros veinte y dos decimetros cuadrados.

DISTRIBUCION .- La planta baja dispone de un departamento habitacion y de un almacen.

Cada uno de los pisos consta de dos departamentos y como tienen ademas de la baja tres plantas, resultan en total siete departamentos.

La distribución de estas habitaciones es simetrica con relacion al, eje central de la casa. En este eje se
hallan situados vestíbulo y escalera comun y patio central.

A derecha é izquierda los departamentos segun queda indicado. Estas habitaciones constan de las siguientes dependencias; vestibulo-recibimiento, dormitorio con balcon á la

calle, cuartito-rppero inmediato al vestibulo; gabinete que recibe luces del patio central; pasillo en analogas condiciones

comedor con segunda luz, dormitorio con ventana á un patio

situado en la parte posterior de la casa números treinta y

tres treinta y cineo y treinta y siete de la calle de Anto
nia Diaz, y por último cocina y retrete que tambien recojen

luces y ventilacion del expresado patio.

Los departamentos son en realidad muy pequeños, sobre todo los de la derecha; tienen ademas el defecto de tener dos dependencias con segunda luz, de que la cocina es extremadamente pequeña y de la mala disposicion de retrete que se halla dentro de la cocina y en cuerpo saliente sobre el muro posterior de medianeria.

En la azotea se encuentran dispuestos los lavaderos correspondientes á los dieferentes departamentos.

construccion empleada en esta casa, pues es sumamente modesta y corriente. Muros de fábrica de ladrillo, pisos de madera con vigas y entablados, pavimentos de ladrillos, etc.

Casi todas las dependencias tienen cielo-rasos. Las paredes estan pintadas al temple y muchas blanqueadas. Las

cocinas, retretes, escaleras, lavaderos, etc, son sencillas y
sin ningun detalle que sea digno de mencion

ESTADO DE LLA FINCA .- Se enchentra en principio del segundo periodo de vida.

TABLER SAFIRE FOR

muy regular y su disposicion de linea interior muy conveniente porque las dependencias construidas en esta parte pu den recibir luces del patio de servicios de la casa antes nombrado, situada en la calle Antonia Diaz.

pesetas y como el area del solar es de ciento diez y nueve metros veinte y dos decimetros cuadrados, el valor total del terreno es por consiguiente de tres mil ochocientas quince pesetas, cuatro céntimos.

cion del Ayuntamiento, tiene un valor de treinta y cinco

VALOR DE LA CONSTRUCCION. - El valor de la construccion asciende á la cantidad de veinte y nueve mil cuatrocientas pesetas.

TASACION .- Valor resultante de solar y construc-






cion, es pues segun mi leal saber y entender la cantidad de treinta y tres mil docientas quince pesetas cuatro céntimos.


y para que conste firmo el presente en Sevilla á veinte y siete de Mayo de mil novecientos diez.


CONTROL OF WALL COMMENTER AND ADDRESS OF THE RESERVOIS


Anital Gonzaler Muitecto

of bedifues at rebusts y cates Isel in augus some so of the troints y tree all designing quines peoples outtro edutions. I vers que conste Mires el presente en Sevilla d vainte y siste de lago de All novembeatos dien. 










District the Property of the P

CASA CALLE VARFLORA HE 46.


P. 50 2:

ESCALA 0,01=1,00



CALLE VARFLORA.

Scribal Grander



Alville 1º Miembre 1909

Alville Esternice

Inquitocto

Synutamiento de Swills


Corresponde este plano à la licencia
concedida en sesion de la licencia
de la la para la ejecución
de obras en la casa N.º de la lelle

v. · B. ·

el Secretatia

Perrer

## LUIS F.-PALACIOS PALAZUELOS ARQUITECTO CASA N.º DE CALLE VALFLORA **PROPIETARIO** Testamenteria de D2 Antonia F-Palacios 119,22 METROS CUADRADOS MEDICIÓN-PESETAS. DE 1923



## LUIS FERNANDEZ-PALACIOS Y PALAZUELOS ARQUITECTO

ciudad en la calle de Valflora nº 46 tasando los 119,22

metros cuadrados que tiene de superficie a razon de

105,00 pts. el m² y tasando la construcción que consta de cuatro plantas a razon de 140,00 pts. por m² y


planta con lo que asciende la tasación total a la can
(49.281.30) tidad da setenta y nueve mil doscientasochenta y una


pesetas con treinta centimos y para que conste firmo


el presente certificado en Sevilla a 2 de Mayo de 1923.

n

el presente certificado en Sevilla a 2 de Mayo d







## ANIBAL GONZALEZ ALVAREZ-OSSORIO ARQUITECTO

CASA NÚM. 3

CALLE VELARDE


## PROPIETARIO

Testamentaria de Dª Antonia Labraña

MEDICION: METROS CUADRADOS

TASACION 30.495.74 PESETAS

AÑO 19.10





DON ANIBAL GONZALEZ ALVAREZOSSORIO ARQUITECTO POR LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

certifico; que he reconocido, medido y tasado la casa número tres de la calle de Velarde de esta Ciudad, de cuyas operaciones ha resultado lo que se expresa seguida -

SITUACION.- La casa objeto del presente estudio se encuentra emplazada en el lado izquierdo de calle Velarde, formando ángulo con la calle Varflora, que segun es sabido ocupa una posicion proximamente paralela á la calle
de Antonia Diaz.

LINDEROS .- Tiene la casa las dos fachadas mencionadas ó sea una á calle Velarde á donde se encuentra la
entrada y otra á calle Varflora; linda por la izquierda
con la casa número uno de calle Velarde y por el fondo
con el número cuarenta y ocho de calle Varflora.

LINEAS .- La fachada á calle Velarde es una linea recta que tiene nueve metros cincuenta centímetros;
la correspondiente á calle Varflora, alcanza una longitud de catorce metros cuarenta centímetros; la medianeria
de la izquierda, es una linea quebrada que tiene un desarrollo de trece metros setenta céntímetros y la del fondo
tiene nueve metros sesenta centímetros.

SUPERFICIE. - La forma que afecta el solar es casi

- rectangular y el area total es la de ciento treinta y seis

metros setenta y tres decimetros cuadrados, incluyendo en

esta superficie la parte correspondiente de las medianeria

disposicion; portal, vestíbulo, habitacion á la izquierda
con ventana á la calle de Velarde, patio de amplias dimensi
nes, tres habitaciones en la crujia correspondiente á calle Varflora, de la cuales una tiene ventana á calle Velarde, escalera en inmediata comunicacion con el patio, cocina, patinillo y retrete.

Analogamente dispuesta la planta principal, tiene los dormitorios distribuidos en las crujias paralelas á ambas calles, galerias alrededor del ojo de patio. En general las diferentes piezas tienen buena luz y ventila-

cion, exceptuando el retrete situado en el extremo de la galeria que carece de las debidas condiciones. El piso segundo al que se sube por medio de una sencilla escalera, no tiene importancia ninguna, pues consta unicamente de un lavadero de alguna amplitud de un dormitorio con luces á la azotea y sobre el cual existe un pequeño piso, aprovechando la altura de la cubierta y por último de una azotea situada en la parte anterior de la casa. Asi, pues, puede decirse que los departamentos importantes de la casa, ocupan el piso bajo y el principal, ya que el piso segundo carece de condiciones y de elementos. CONSTRUCCION .- El, portal, tiene pavimento de mérmol.cielo raso y pintura al temple; la puerta de entrada presenta algun tallado; la cancela es de hierro y existe otra inmediata de madera y cristales. La habitacion de la izquierda tiene soleria de losetas 6 mosaico de cemento, cielo-raso, pintura al temple, . y carpinteria aceptable en puertas y ventanas. El vestíbulo, galeria y patio está pavimentado con losas de mármol y sus paramentos se encuentran pintados al temple. Las habitaciones correspondientes á la calle Varflora, tienen cielo-reso, pavimento de losetas llamadas catalanas y rejas de las ventanas de cabillas y macollas.

La cocina se halla alicatada y posee monta-carga.

La escalera tiene peldaños de mármol y antepecho de hierro de labor (pletinas) de algun trabajo.

Las galerias del piso principal, tienen solerias

de losetas de cemento y las habitaciones que pertenecen é

la crujia de calle Velarde y Varflora poseen losetas cata
lanas. Todo ello posee dielo-raso y pintura de la misma

La escalera al piso segundo es de ladvillo y esta planta no tiene detalles constructivos que merezcan mencionarse.

Los pisos al parecer son de vigas de madera y los muros de fábrica de ladrillo:

La construccion en general adolece de buena disposicion en obra y de falta de unidad de criterio en la
union y forma de sus diferentes elementos componentes.

indicados puede decirse que la finoa aun no há llegado á segundo periodo de vida aunque en realidad está muy pro-



VALOR DEL SOLAR .- El terreno ofrece ventajosas condiciones por su forma que segun se há observado es muyr regular, su emplazamiento en el ángulo de las dos calles y su orientacion. Presenta el inconveniente de encontrarse algo alejado de la calle de Antonia Diaz y de que la mayor parte de su fachada corresponde á la calle Varflora, via de secundaria importancia.

which provide a second performance of the provider

ACL AND ADDRESS OF THE PARTY.

pesetas y el valor total del terreno, cinco mil ciento no venta y cinco pesetas, setenta y ouatro céntimos, puesto que
el area es de ciento treinta y seis metros setenta y tres
decímetros quadrados.

VALOR DE LA CONSTRUCCION .- Teniendo en cuenta las dimensiones de la parte edificada, altura de los pisos, condiciones de los materiales constructivos y decorativos, etc, así como el e tado de vida de la construccion, se
debe valorar esta en la cantidad de veinte y cinco mil trescientas pesetas.

TASACION. - Segun mi leal saber y entender el

valor total de la finca es el de treinta mil cuatrocientas

noventa y cinco pesetas setenta y cuatro céntimos.

Y para que conste firmo el presente certificado

en Sevilla á veinte y tres de Mayo de mil novecientos diez.

Anital Goveraler

Aquitecto

Anguitecto

A

Il valor del metro quadrado en de treinta y conc penetas y el valor total del terreno, elces mil etento no venta y elnes pessina, metenta y enetre edutinos, puento que el area en de elento treinta y mete metros setenta y tres

desinatros sustruins.

-neue se obseisse -. Holopolystop al se Holay

-ly sol oh craffa, absolute often at ob corolements and at

era, equitaines de los unterimies constructivos y decora-

tivos, eta, así como el e tado de vida de la construccion, ce

debe valorer reta en la contide de veinte y cioco mil tros

sientes pessins.

to be desired to the second of the second of

